



# COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 00621360825

FAX 091 - 8999778

**ORDINANZA nr. 38 /2018 DEL 27 LUG 2018**

## IL SINDACO

**VISTA** la richiesta acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 09/OTT./2017 al nr. 20289 da parte della sig.ra Marianna DI BLASI, nata a Cerda il 08/NOV./1958 ed ivi residente in Via Caltavuturo nr. 21/a, con la quale segnalava la presenza di radici all'interno dell'immobile di sua proprietà, dovuti alla presenza di un albero posto nelle vicinanze dello stesso;

**VISTA** la relazione del 17/OTT./2017 da parte del geom. Salvatore Minneci Spalla e del geom. Giovanni Felice, rispettivamente Istruttore Direttivo tecnico e Istruttore Tecnico facenti parte dell'UTC;

**RILEVATA** la situazione di pericolo in cui si trova il tratto di Via Caltavuturo, causato dalla presenza della pianta ornamentale (del genere falso pepe), ivi situata e le cui radici hanno determinato il sollevamento della pavimentazione aggredendo, in alcuni punti sotterranei, la condotta idrica, fognaria ed elettrica sia pubblica che privata, provocando un cattivo funzionamento dei sopra detti impianti, creando un evidente ostacolo ai passanti, e una situazione di pericolo per la pubblica incolumità;

**PRESO ATTO** che peraltro le radici di tali alberi, hanno invaso i pozzetti fognari ed i servizi delle abitazioni private che si affacciano sulla predetta piazzetta, provocando danni anche a questi ultimi;

**TENUTO CONTO** che diversi cittadini hanno segnalato episodi di incidenti occorsi sul posto a causa della pavimentazione irregolare, e visto che le radici dell'albero, espandendosi, continua ad invadere rendendo irregolare l'area calpestabile attorno ad esso.

**RITENUTO** pertanto a tutela della pubblica incolumità, indispensabile la rimozione dell'alberoi (del genere falso pepe) sito in Via Caltavuturo nr. 21/a;

**RILEVATO** che sussistono i presupposti, per emettere un'ordinanza contingibile e urgente, al fine di evitare danni a terzi, a persone ed a cose, delle quali potrebbe risponderne l'Ente, oltre che agli impianti comunali, idrico, elettrico e fognario;

**RITENUTO** doveroso ed urgente, anche a tutela della pubblica incolumità dei cittadini ed a tutela dei beni pubblici;

**VISTO** che ai sensi dell'art. 54 comma 4 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

**RICHIAMATO** il D. Lgs. 267/2000;

**VISTI** gli artt. 50, comma 5 e 54, comma 2, t.u.e.l.;

VISTA la legge regionale 3 luglio 2000 n. 15;

## **ORDINA**

La rimozione della pianta che insiste sulla Via Caltavuturo, il recupero e la ricollocazione della stessa nell'area posta in prossimità del cimitero comunale, ingresso lato nord, la collocazione di nuovi alberi ornamentali adatti a quel tipo di superficie e la conseguente riparazione e sistemazione della pavimentazione con materiali uguali o simili a quelli esistenti;

## **DISPONE**

L'immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

Che il Responsabile del III Settore, provveda all'esecuzione della presente ordinanza e disponga gli atti propeudetici all'esecuzione dei lavori ordinati.

*Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR di Palermo, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune.*

Dalla Residenza Municipale, li 27 LUG 2018

IL SINDACO  
Geom. Salvatore Geraci



COMUNE DI CERDA  
09 OTT 2017  
Prot. n. 20289  
UFF. TEC. RESP. BIONDOVICINO

All'Ufficio Tecnico  
Del Comune di Cerda

La sottoscritta Di Blasi Marianna nata a Cerda il 08.11.1958 ed ivi residente in Via Caltavuturo

n.31/a

21/A

### COMUNICA

A questo spett.le Ufficio che nei pressi della propria abitazione sita in via Caltavuturo n.31/a, a seguito di scavi effettuati da parte dell'ENEL si è notato che le radici dell'albero adiacente la mia abitazione sono arrivati dentro la mia abitazione, causando danni alla stessa.

Tutto ciò premesso si richiede un sopralluogo urgente al fine di constatare i danni arrecati dalle radici dell'albero ed eventualmente provvedere alla rimozione dello stesso.

Cordialmente

Cerda li 09.10.2017

+ Di Blasi Marianna

Fatto il 17/10/17 Sopralluogo

COMUNE DI CERDA  
UFFICIO TECNICO  
PROT. N. 880  
DEL 17 OTT 2017



00 Blue MARIANNA







# COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 00621360825

FAX 091 - 8999778

Prot. nr.: R.E. 648

CERDA LI' 27 LUG 2019

Al Responsabile del III Settore  
Geom. Giuseppe Chiappone

Al Signor Sindaco  
Salvatore Geraci

LORO SEDI

**OGGETTO:** Sopralluogo Via Caltavuturo per rimozione albero.

In riferimento alla richiesta acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 09/OTT./2017 al nr. 20289 da parte della sig.ra Marianna DI BLASI, nata a Cerda il 08/NOV./1958 ed ivi residente in Via Caltavuturo nr. 21/a, con la quale segnalava la presenza di radici all'interno dell'immobile di sua proprietà, dovuti alla presenza di un albero posto nelle vicinanze dello stesso, le cui radici hanno determinato il sollevamento della pavimentazione aggredendo, in alcuni punti sotterranei, la condotta idrica, fognaria ed elettrica sia pubblica che privata, provocando un cattivo funzionamento dei sopra detti impianti, creando un evidente ostacolo ai passanti, e una situazione di pericolo per la pubblica incolumità.

Che le radici di tali alberi, hanno invaso i pozzetti fognari ed i servizi dell'abitazione privata che si affaccia sulla predetta piazza, provocando danni, come si evince dalle foto allegate alla richiesta di cui sopra.

Considerato che anche diversi cittadini hanno segnalato episodi di incidenti occorsi sul posto a causa della pavimentazione irregolare. Considerando che in passato sono già stati effettuati diversi interventi di manutenzione, miranti alla sistemazione della pavimentazione e che tali interventi non si sono rivelati risolutivi, visto che le radici degli alberi, espandendosi, continuano ad invadere rendendo irregolare l'area calpestabile attorno ad essi.

Tutto ciò premesso lo scrivente è del parere che gli alberi dovranno essere rimossi al fine di consentire il ripristino della piazza ed evitare ulteriori danni all'edificio di proprietà DI BLASI, eliminando le problematiche segnalate, ciò al fine di evitare danni a terzi, a persone ed a cose, delle quali potrebbe risponderne l'Ente, oltre che agli impianti comunali, idrico, elettrico e fognario.

Tanto si doveva.

*L'Istruttore Direttivo Tecnico  
Geom. Salvatore Miraglia Spalla*